

平成18年度情報バリアフリー演習調査報告書
「長野大学キャンパス内における点字情報の調査と危険箇所の確認」

平成18年11月15日

F03230 村田健祐

F03024 板倉重彦

F04228 村上正敏

指導 伊藤英一教授

1. 目的

情報バリアフリー演習では、体に障害のある人の情報アクセスを支援する技術を学ぶことがメインテーマである。その中で特に、視覚に障害のある学生の学内における移動ならびに情報保障の現状と利便性をさらに図るために調査を行った。

2. 方法

学内の詳細情報の載っている地図、メジャーを用意する。点字が読める学生と共に、学内の手すり、点字ブロック、点字シール、音声ガイド、危険な場所の位置を調査する。そして、点字シールの貼ってある位置は視覚障害のある人にわかりやすい位置になっているのか、さらに、点字情報の正誤の確認、各種装置、機械、研究室、教室、利用するであろう場所の情報（点字）が適切に表示されているのか、歩行時に不便な場所、通行の妨げになるような障害物の位置について実地調査を行った。

3. 結果

長野大学はバリアフリーに力を入れているため、ある程度の情報保障はなされていた。（別添資料「2006点字化状況調査.xls」参照）ただし、以下の場所において問題点が見受けられたため、改善の必要があると判断された。

階段や扉についてはその建物の東側から、 、 とする。

場所名	状況・改善点・問題点
4-101	点字なし
4-104 扉	点字がはがれている
4-105 (LL 準備室)	点字間違いあり。正しくは、「LL 準備室、視聴覚研究室」
4-203 扉	点字がはがれている
4号館1階身障者用トイレ	点字が一部はがれている
4号館階段 1～3階	点字なし、点字ブロックなし
4号館階段 1～3階	点字なし
4号館非常口	ノブ上12センチに点字。もう少し下げる
2-105 (資料室)	証明書発行機に何も点字なし
2号館2階男子トイレ	点字がはがれている
2号館3階男子トイレ	点字なし
2号館3階女子トイレ	点字なし
2号館階段 1階	点字がはがれている、点字ブロックなし
2号館階段 2階	点字がはがれかけている、登り方向からしか読めない。点字ブロックなし
2号館階段 3階	点字が登り方向からしか読めない。点字ブロックなし
2号館階段 3階	点字なし
3号館階段1階	点字なし、点字ブロックなし
3号館階段2階	点字が登り方向からしか読めない、点字ブロックなし
3号館階段3階	点字が登り方向からしか読めない、点字ブロックなし、手すりが配電盤の下にあるので体をぶつける可能性あり
正面玄関	パソコン台が階段の手すりのすぐ下にある。手すりの延長線上に掲示板が飛び出している
1-101扉	点字なし
1号館階段 (1-102横)	手すりが低い

1号館階段（学食へ）	点字はがれ、手すりが低い。配電盤が手すりの上にあるので体に当たる
1号館学食	券売機に点字あり、しかしその後の誘導なし
5 - 302	点字が引き戸の真ん中で読みづらい
5 - 102（学生課）	点字が薄くなっている
5 - 104（学生印刷室）	点字なし
5 - 205（心理学研究室）	点字なし
5 - 208（地域社会調査研究室）	点字なし
5号館1階男子トイレ	点字がはがれている
5号館1階身障者用トイレ	開閉に点字なし
5号館階段1階	点字がはがれている
5号館階段2階	点字が登り方向からしか読めない
5号館階段3階	点字がはがれている
6 - 209, 6 - 210（計算機演習室）	点字なし
6 - 304（演習室）	点字なし
6 - 302（附属地域共生福祉研究所）	点字なし
6 - 307（附属地域共生福祉研究所）	点字なし
6 - 308（JOIN）	点字なし
6 - 408（研究室）	点字あり「6 - 406平岡」点字間違い。正しくは「6 - 408平岡」
6 - 409（計算機科学研究室）	点字なし
6 - 410（研究室）	点字あり「6 - 408和田」点字間違い。正しくは「6 - 410和田」
6号館階段3階	点字が電気スイッチにはってある。
6号館階段4階	点字が電気スイッチにはってある。もう薄くなっている。
6号館エレベーター	音声案内なし
7号館男子トイレ	ノブ下に点字がある
9号館第1グループ学習室	点字なし
9号館地域資料室	点字なし
9号館自習室・第2グループ学習室・第3グループ学習室	点字の位置ノブ上下の統一なし。
9号館教員閲覧室5	点字なし
9号館サポートルーム	点字がノブ上20cmと高すぎる
9号館1階男子トイレ	点字がはがれている
9号館1階女子トイレ	点字がはがれている
9号館1階身障者用トイレ	点字がはがれている
9号館階段（螺旋階段）3階	点字はがれかけている
9号館階段（正門側）	手すりの位置が高い
正門横・正面玄関下	意味のない所に点字ブロックがある
体育館前横断歩道	体育館側にそれ以上の誘導がない
6号館から4号館への通路	側溝までの距離が54cmと短く危険
2号館前から中庭への階段	手すりが低い、一部ロープで危険
図書館入り口から1号館0階への階段	安全な手すりの位置になっていない。階段の真ん中にしか手すりがない。
6号館	6号館内でチャイムが聞こえない

4.まとめ

本年度調査を行って、長野大学内は一般的に見るならば一定レベルの支援がなされ、障害学生に配慮しているかのように評価されるであろう。しかし、支援とはこれだけやれば十分であるというのではなく、不便な箇所や危険な箇所への配慮を常に心掛けておく必要がある。

以下に最優先に対応する必要があると考える危険箇所を提示する。

6号館から4号館への通路の脇の溝までの距離が54cmと短く近いので転落する危険がある。そのため、溝にフタをするなどの対策が早急に必要である。

2号館前の手すりには低い箇所・ロープが張ってあるだけの場所があり、転落の危険性がある。これについても柵・手すりを設けるなどの対策が必要である。

各研究室前や廊下の障害物や3号館の階段・学食から1号館へ上がる階段などにある配電盤は手すりを伝って歩くと頭をぶつけかねないので注意を促す必要性を感じた。

点字シールについては、改修工事などの際に貼り直したこともあり、努力は認められるが、統一性が感じられなかった。各場所で高さ・位置などが異なっており、非常に使いづらい状況であると思われる。具体的には、引き戸になった場所について、点字の張る位置が開く扉なのか、閉まっている扉なのか、また、ノブの上下どちらに貼るのか、いつも扉が開いている場合はどうするのか、などの場所で統一性を図る必要性を感じた。

統一の必要性という意味では、点字ブロックが互い違いに設置されているということが挙げられる。松葉杖で歩く人への配慮も大切であると思われるが、視覚に障害のある人にとっては分かりづらい状況になっているのではないかと思う。階段の上下で内側・外側への点字ブロックの統一した設置が必要ではないだろうか。

最優先ではないものの、学生生活を送る上での情報保障もまだまだな部分が見られる。視覚障害のある学生に対する情報保障(シラバスの情報の提示など)についても障害学生の受け入れをしている上では力を入れていかなければならないのではないだろうか。また、6号館でチャイムが聞こえない、エレベーターに音声案内が付いていないといったことも情報保障の面で不十分ではないかと感じた。

以上の点の改善をすることにより、長野大学のキャンパス内における視覚に障害のある学生の学内における移動ならびに情報保障の利便性をさらに図ることができ、バリアフリーがさらに推進され、定期的な点検や障害のある学生を交えた話し合いによって改善していけるものと考えられる。

全体を通して長野大学のキャンパスは障害学生に対して配慮されている点が多いことがわかった。しかし、まだ不十分である点もあるので更に充実した設備とする努力が必要ではないかと思った。

別添資料(学内における点字化状況)

<2006点字化状況調査.xls>

参考文献

バリア・フル・ニッポン「障害を持つアクセス専門家が見たまちづくり」川内美彦 現代書館 1996年

視覚障害学入門 佐藤泰正 学芸図書株式会社 1991年

このデータは、平成18年度情報バリアフリー演習にて学生「F03230村田健祐」、「F03024板倉重彦」、「F04228村上正敏」にて作成されました。許可なく変更することを禁止します。					
号館	分類	階数	名称	状況	改善点
4号館	教室	1階	4-101	点字なし	点字シールを貼る
			4-102(LL教室)	点字あり「4-102」	なし
			4-103(視聴覚教室)	点字あり「LL教室」	なし
			4-104	点字あり「4-103」	統一する
			4-105(LL準備室)	点字あり「4-103視聴覚教室」	なし
		2階	4-201	点字あり「4-104」	なし
			4-202	点字シールがはがれてる	点字シールがはがれてる
			4-203	点字あり「LL準備室、視聴覚準備室」	点字間違いあり、正しくは、「LL準備室、視聴覚研究室」
			4-204(演習室)	点字あり「4-201」	なし
			4-205(演習室)	点字あり「4-202」	なし
		3階	4-301	点字あり「4-202」	なし
			4-302(計算機実習室)	点字あり「4-203」	なし
			4-303(計算機実習室)	点字あり「4-203」	なし
			計算機準備室	点字シール「4-20」のみ	点字シールがはがれてる
			会議室	点字あり「4-204」	なし
	トイレ	1階	女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし
			身障者用トイレ	点字一部あり「手を近づけてください。扉が開閉しま	「身障者用トイレ」の「トイレ」がはがれている。
		2階	男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし
			女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし
		3階	男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし
			女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし
	階段	1階	階段	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	点字なし、点字ブロックなし
			階段	手すりあり、点字ブロックあり、点字なし	点字なし
		2階	階段	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	点字なし、点字ブロックなし
			階段	手すりあり、点字ブロックあり、点字なし	点字なし
	3階	階段	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	点字なし、点字ブロックなし	
		階段	手すりあり、点字ブロックあり、点字なし	点字なし	
	廊下	1階	エレベーター	点字あり、音声あり	なし
			非常口	ノブ上12センチに点字あり「非常口」	ノブ上12センチに点字、もう少し下げる。
	2号館	教室	1階	2-101(社会福祉演習・実習室)	点字あり「2-101実習室」
2-102				点字あり「2-102」	なし
2-103				点字あり「2-102」	なし
2-104				点字あり「2-103」	なし
2-105(資料室)				点字あり「2-104」	なし
2-106(キャリアサポートセンター)				点字あり(壁)「2-105資料室」	証明書発行機に何も点字なし
2-107(教員控室)				点字あり「2-106キャリアサポートセンター」	なし
2-108(教員控室)				点字あり「2-106キャリアサポートセンター」	なし
2階			2-201	点字あり「2-107教員控室」	なし
			2-202	点字あり「2-108教員控室」	なし
			2-203	点字あり「2-201」	なし
			2-204(ボランティアセンターふらっと)	点字あり「2-202」	なし
			2-205	点字あり「2-202」	なし
			2-206	点字あり「2-203」	なし
			2-301(介護実習室)	点字あり「2-203」	なし
3階		2-302	点字あり「2-204ボランティアセンターふらっと」	なし	
		2-303	点字あり「2-205」	なし	
		2-304	点字あり「2-205」	なし	
		2-305	点字あり「2-206」	なし	
		2-306	点字あり「2-206」	なし	
トイレ		1階	男子トイレ	点字あり「2-301介護実習室」	なし
			女子トイレ	点字あり「2-302」	なし
			身障者用トイレ	点字あり「2-302」	なし
		2階	男子トイレ	点字あり「2-303」	なし
			女子トイレ	点字あり「2-303」	なし
			身障者用トイレ	点字あり「2-303」	なし
階段		1階	階段	点字あり「2-304」	なし
			階段	点字あり「2-305」	なし
		2階	階段	点字あり「2-306」	なし
			階段	点字あり「2-307」	なし
	3階	階段	点字あり「2-308」	なし	
		階段	点字あり「2-308」	なし	
3号館	研究室	1階	3-101	点字あり「男子トイレ」	なし
			3-102	点字あり「女子トイレ」	なし
			3-103	点字あり「身障者トイレ」	なし
			3-104	点字はがれ	点字がはがれている
			3-105	点字あり「女子トイレ」	なし
			3-106	なし	点字なし
			3-107	なし	点字なし
			3-108	なし	点字なし
			3-109	なし	点字なし
			3-110	なし	点字なし
			3-111	なし	点字なし
		2階	3-201	手すりあり、点字はがれ、点字ブロックなし	点字がはがれている
			3-202	手すりあり、点字あり「2号館1階」、点字ブロックあり	なし
			3-203	手すりあり、点字あり「2号館2階」、点字ブロックなし	点字がはがれている「2号館2階」、登り方向からしか読めない
			3-204	手すりあり、点字あり「2号館2階」、点字ブロックあり	なし
	3-205		手すりあり、点字あり「2号館」、点字ブロックなし	点字が登り方向からしか読めない	
	3-206		手すりあり、点字なし、点字ブロックあり	点字なし	
	3-207		手すりあり、点字なし、点字ブロックあり	点字なし	
	3-208		手すりあり、点字なし、点字ブロックあり	点字なし	
	3-209		手すりあり、点字なし、点字ブロックあり	点字なし	
	3-210		手すりあり、点字なし、点字ブロックあり	点字なし	
	3階	3-301	点字あり「3-101小高」	なし	
		3-302	点字あり「3-102佐藤哲」	なし	
		3-303	点字あり「3-103佐々木」	なし	
		3-304	点字あり「3-104旭」	なし	
		3-305	点字あり「3-105大野」	なし	
		3-306	点字あり「3-106長島」	なし	
		3-307	点字あり「3-107稲木」	なし	
		3-308	点字あり「3-108鷹野」	なし	
		3-309	点字あり「3-109小川憲」	なし	
3-310		点字あり「3-110中島」	なし		
3-311		点字あり「3-111端田」	なし		
3-312		点字あり「3-201佐藤秀」	なし		
3-313		点字あり「3-202小林一」	なし		
3-314		点字あり「3-203」	なし		
3-315	点字あり「3-204京谷」	なし			
3-316	点字あり「3-205天野」	なし			
3-317	点字あり「3-206野村」	なし			
3-318	点字あり「3-207笠原」	なし			
3-319	点字あり「3-208シモンズ」	なし			
3-320	点字あり「3-209土田」	なし			
3-321	点字あり「3-210宮崎」	なし			
3-322	点字あり「3-211合津」	なし			
3-323	点字あり「3-301表」	なし			
3-324	点字あり「3-302徳永」	なし			
3-325	点字あり「3-303塚瀬」	なし			
3-326	点字あり「3-304小林正」	なし			
3-327	点字あり「3-305嶋田」	なし			
3-328	点字あり「3-306佐藤園」	なし			
3-329	点字あり「3-307野口」	なし			
3-330	点字あり「3-308越田」	なし			
3-331	点字あり「3-309葉石」	なし			
3-332	点字あり「3-310久保木」	なし			
3-333	点字あり「3-311小長谷」	なし			
階段	1階	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	点字なし、点字ブロックなし		
	2階	手すりあり、点字あり「3号館2階」、点字ブロックなし	点字が登り方向からしか読めない、点字ブロックなし		
	3階	手すりあり、点字あり「3号館3階」、点字ブロックなし	点字が登り方向からしか読めない、点字ブロックなし、手すりが配電盤の下にあるので体をつつける可能性あり		
正面玄関	廊下	点字ブロックあり。階段下、柱の周囲。	パソコン台が階段の手すりのすぐ下にある。手すりの延長線上に掲示板が飛び出している	パソコン台が階段の手すりのすぐ下にある。手すりの延長線上に掲示板が飛び出している	
教室	1階	1-101	点字あり「1-101」	なし	
		1-102	点字あり「1-101」	なし	
		1-103	点字なし	点字なし	
		1-104	点字あり「1-102」	なし	

1号館	事務室	1階	1-102	扉(中間)	点字あり「1-102」	なし
				扉(トイレ横)	点字なし	
	トイレ	1階		1-104(教務課)	点字なし	
				1-105(総務課・経理課)	点字なし	
	階段	1階		男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし
				女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし
				階段(5号館側)	点字あり「階段」	なし
				階段(2-102横)	点字あり「階段」	なし
	学食	0階		学食	券売機に点字あり	券売機に点字あり、しかしその後の誘導なし
				ATM	視覚障害対応(点字あり、音声案内あり)	なし
	電話			なし		
	自販機			なし		
	大学生協売店			なし		
	生協事務室			なし		
	サークル部室	0階		生協学生委員会	なし	
				吹奏楽部	なし	
				演劇部	なし	
				フォーク部	なし	
				剣道部	なし	
				用務員室	なし	
その他	0階		変電室	なし		
			ボイラー室	なし		
			厨房	なし		
			1-103(会議室)			
			1-106			
	1階		1-107			
			改革推進事務室			
			理事長室			
			学長室			
			常任理事室			
			倉庫			
			応接室			
			トイレ			
5号館	教室	3階		5-301	点字あり「5-301」	なし
				5-302	点字あり「5-302」	引き戸の真ん中で読みづらい
	ラウンジ	1階		5-101(喫茶りんご、ラウンジ)	なし	
				5-102(学生課)	点字あり「5-102学生課」	点字が薄くなっている
	事務室	1階		5-103(保健室)	点字あり「5-103保健室」	なし
				5-104(学生印刷室)	なし	点字なし
	研究室	2階		5-206(学生相談室)	点字あり「5-206」	なし
				5-209		
				5-201	点字あり「5-201古田」	なし
				5-202	点字あり「5-202清水」	なし
				5-203	点字あり「5-203森源」	なし
				5-204	点字あり「5-204小川勝」	なし
				5-205(心理学研究室)	点字なし	点字なし
				5-207	点字あり「5-207安井」	なし
				5-208(地域社会調査研究室)	点字なし	点字なし
				トイレ	1階	
	女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし			
	身障者用トイレ	点字あり「身障者トイレ」	開閉に点字なし			
	2階		男子トイレ		点字あり「男子トイレ」	なし
			女子トイレ		点字あり「女子トイレ」	なし
男子トイレ			点字あり「男子トイレ」		なし	
3階		女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし		
		男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし		
階段		1階	手すりあり、点字なし	点字がはがれている		
		2階	手すりあり、点字あり「5号館2階」	点字が登り方向からしか読めない		
		3階	手すりあり、点字なし	点字がはがれている		
6号館	教室	3階		倉庫		
				機械室		
				バルコニー		
				6-105(会議室)	点字なし	
				6-209, 6-210(計算機演習室)	点字なし	点字なし
				6-303(情報システム共同利用室3)	点字あり「情報システム共同利用室」	なし
	研究室	2階		6-304(演習室)	点字なし	点字なし
				6-401(会議室)		
				6-406(演習室)		
				6-407(コンピューター研修室)		
				6-101(研究室)		
				6-201(研究室)	点字あり「6-201谷口」	なし
				6-202(研究室)	点字あり「6-202高橋」	なし
				6-203(研究室)	点字あり「6-203石原」	なし
				6-204(研究室)	点字あり「6-204田中法」	なし
				6-205(研究室)	点字あり「6-205森俊」	なし
				6-206(研究室)	点字あり「6-206下野」	なし
				6-207(研究室)	点字あり「6-207河野」	なし
				6-208(研究室)	点字あり「6-208上平」	なし
				6-211(研究室)	点字あり「6-211田中祥」	なし
6-212(研究室)	点字あり「6-212鳥羽」	なし				
6-213(研究室)	点字あり「6-213伊藤、伊藤」	なし				
6-214(研究室)	点字あり「6-214奥村」	なし				
6-302(附属地域共生福祉研究所)	点字なし	点字なし				
3階			6-305(研究室)	点字あり「6-305野原」	なし	
			6-306(研究室)	点字あり「6-306栗田」	なし	
			6-307(附属地域共生福祉研究所)	点字なし	点字なし	
			6-308(JOIN)	点字なし	点字なし	
			6-309(研究室)	点字あり「6-309海野」	なし	
			6-310(研究室)	点字あり「6-310前川」	なし	
4階			6-402(研究室)	点字なし	点字なし	
			6-403(研究室)	点字なし	点字なし	
			6-404(研究室)	点字なし	点字なし	
			6-405(研究室)	点字なし	点字なし	
			6-408(研究室)	点字あり「6-408平岡」	点字間違い、正しくは「6-408平岡」	
			6-409(計算機科学研究室)	点字なし	点字なし	
事務室	1階		6-410(研究室)	点字あり「6-410和田」	点字間違い、正しくは「6-410和田」	
			6-102(企画広報課)	扉	点字なし	
3階			6-103(入試課)	点字あり「6-103入試課」	なし	
			6-104(談話室)	点字あり「6-104談話室」	なし	
トイレ	1階		6-106(印刷室・保管室)	点字あり「6-106印刷室」	なし	
			6-301(情報システムセンター事務室)	点字あり「6-301情報システムセンター事務室」	壁の地面から1m27cm	
			男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし	
			女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし	
			身障者用トイレ	点字あり「身障者トイレ」	なし	
			男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし	
階段	3階		女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし	
			男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし	
			女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし	
			男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし	
その他	1階		高圧受電室			
			情報システム機械室			
非常階段	1階		1階	手すりあり、点字あり「6号館1階」、点字ブロックあり	点字が手すりや壁にある。	
			2階	手すりあり、点字あり「6号館2階」、点字ブロックあり	点字が壁にもある	
			3階	手すりあり、点字あり「6-3」、点字ブロックあり	点字が電気スイッチにはってある。	
			4階	手すりあり、点字あり「6号館4階」、点字ブロックあり	点字が電気スイッチにはってある。もう薄くなっている。	
非常階段	2階		ドア	点字なし		
			ドア	点字あり「非常口」	なし	
			ドア	点字あり「非常口」	なし	
			ドア	点字あり「非常口」	なし	

	エレベーター	1階		点字あり	音声案内なし		
		2階		点字あり	音声案内なし		
		3階		点字あり健康者用「6号館3階」、車いす用「3階」	健康者用は読みづらい、音声案内なし		
		4階		点字あり	音声案内なし		
7号館	トイレ	1階	男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	ノブ下に点字がある		
8号館(体育館)	更衣室	1階	女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし		
			男子更衣室	点字あり「男子更衣室」	なし		
9号館	教室	1階	第1グループ学習室	点字なし	点字なし		
			地域資料室	点字なし	点字なし		
		2階	自習室	扉	ノブ上点字あり「自習室」	上下の統一なし	
				扉	ノブ下点字あり「自習室」		
			第2グループ学習室	扉	ノブ上点字あり「第2グループ学習室」		
				扉	ノブ下点字あり「第2グループ学習室」		
		第3グループ学習室	扉	ノブ下点字あり「第3グループ学習室」			
			扉	ノブ上点字あり「第3グループ学習室」			
		第4グループ学習室		ノブ上点字あり「第4グループ学習室」			
		3階	AVホール	扉	点字なし		
				扉	点字なし		
			扉	点字なし			
	9-301会議室			点字なし			
	9-302会議室			点字なし			
	閲覧室	1階	第1閲覧室	点字なし			
			第2閲覧室	点字なし			
			教員閲覧室1	点字あり「教員閲覧室1、点字用パソコン」			
			教員閲覧室2	点字あり「教員閲覧室2、読書拡大機」			
			教員閲覧室3	点字あり「教員閲覧室3」			
		教員閲覧室4	点字あり「教員閲覧室4」				
		教員閲覧室5	点字なし				
		ブラウジング	点字なし				
		AVコーナー	点字なし				
		2階	サポートルーム			点字あり「サポートルーム」	ノブ上20cmと高すぎる
			附属図書館事務室			点字なし	
生涯学習センター事務室				点字なし			
メインカウンター				点字なし			
検索コーナー			点字なし				
レファレンスカウンター			点字なし				
トイレ	1階		身障者用トイレ	点字あり「身障者トイレ」	なし		
			男子トイレ	点字なし	点字がはがれてる		
	2階	女子トイレ	点字なし	点字がはがれてる			
		身障者用トイレ	点字なし	点字がはがれてる			
		男子トイレ	点字あり「男子トイレ」	なし			
3階	女子トイレ	点字あり「女子トイレ」	なし				
	身障者用トイレ	点字あり「身障者トイレ」	なし				
階段	1階	エレベーター	点字あり、音声あり	なし			
		階段	手すりあり、点字あり「9号館1階」、点字ブロックなし				
		階段(図書館外)	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	手すりの位置が高い			
		階段	手すりあり、点字あり「9号館2階」、点字ブロックなし				
	2階	階段(図書館外)	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	手すりの位置が高い			
		階段	手すりあり、点字あり「9号館3階」、点字ブロックなし	点字はがれかけている			
		階段(図書館外)	手すりあり、点字なし、点字ブロックなし	手すりの位置が高い			
		階段	手すりあり、点字あり「9号館3階」、点字ブロックなし				
屋外	点字ブロック	1階	正門横	点字ブロックあり	意味のない所に点字ブロックがある		
			正面玄関下	点字ブロックあり			
			図書館前歩道	点字ブロックあり			
			体育館前横断歩道	点字ブロックあり			
	手すり	1階	6号館から4号館への通路	点字ブロックあり	体育館側にそれ以上の誘導がない		
			教員駐車場から正面玄関への階段	手すりあり	側溝までの距離が54cmと短く危険		
			4号館から7号館への階段	手すりあり			
			正面玄関から中庭への階段	手すりあり			
			2号館前から中庭への階段	手すりあり	手すりが低い、一部ロープで危険		
			図書館入り口から1号館0階への階段	手すりあり	安全な手すりの位置になっていない、階段の真ん中にしか手すりがいない、6号館内でチャイムが聞こえない		